

安徽伽宝真空科技有限公司真空镀膜机设备制造和镀膜加工项目环境保 护验收小组签到表

2018 年 10 月 7 日

[illegible]

安徽伽宝真空科技有限公司真空镀膜机设备制造和镀膜加工项目竣工环境保护验收监测报告表专家评审意见

2018年10月7日,安徽伽宝真空科技有限公司在宁国市组织召开真空镀膜机设备制造和镀膜加工项目竣工环境保护自主验收会。会议按相关要求由安徽伽宝真空科技有限公司(建设单位)、宁国浚洁环保治理工程有限公司(技术单位)、安徽祥和环境安全技术服务有限公司(监测单位)和3位专家组成验收工作组。

会前,验收组成员在对安徽伽宝真空科技有限公司已建成的真空镀膜机设备制造和镀膜加工项目进行现场核查,听取建设单位关于项目环境保护自查情况和验收监测单位关于验收监测结果、现场检查情况的介绍后,审阅并核实有关资料,经认真讨论,形成如下专家技术评审意见:

一、依据国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类》、《建设项目环境影响报告表及批复》等要求,本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备。

二、《验收监测报告表》编制较规范,内容较全面,基本符合《建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类》要求,监测过程质量控制较完备,监测结果总体可信。鉴于本项目主体工程大部分、辅助工程全部未实施,危废暂存场所未规范化建设,生活污水外排不满足环评文件及批复要求,安徽伽宝真空科技有限公司应将实际建设内容报经环评文件审批部门确认,且须在完成危废暂存场所规范化建设、生活污水外排满足《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中一级标准等整改要求的前提下,《验收监测报告表》经认真修改完善后方可作为本项目实际建成部分环保验收依据。其中,镀膜二号车间、精加工四号车间、精加工五号车间、镀膜机组组装调试六号车间、镀膜仓库三号车间、检测中心、研发中心未建设,不在本次验收范围内。

三、建议进一步完善以下工作:

(一) 核实项目实际建设内容与投资备案的一致性，以及环保设施建设、措施落实情况、环境敏感保护目标与环评阶段申报内容的一致性；细化项目组成一览表和项目投资；核实生产设备及配套环保设施建设、措施和项目产能的匹配性。

(二) 明确验收范围；核实原辅材料来源、成分、消耗量、生产工艺流程、产排污节点；核实水量平衡图、厂区雨污分流实施进展和污水排放去向，附污水纳管协议或证明。

(三) 核实固废种类及产生量，明确危险废物处理处置和一般工业固废综合利用途径，附有效的危废处理处置协议。

(四) 明确污染物排放总量符合情况；完善相关场所环保标识；标明雨污管线、废水处理设施及总排口、危险废物暂存场所在厂区位置，完善总平面布置图。

(五) 完善项目竣工环保验收登记表，规范图表，勘误文字。

(六) 超出本次验收范围的建设内容建设时，须严格按照国家环保法律法规要求履行报批/报备程序。

专家组： 李峰 何德炬 刘斌

2018年10月7日