

安徽省夏霖乡村生态旅游有限公司狮夏路改建工程项目

竣工环保验收现场核查及调查报告表专家评审意见

2021年7月16日，依据国家有关环保法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响报告表和审批部门的批复等要求，安徽省夏霖乡村生态旅游有限公司在本公司主持召开了“狮夏路改建工程项目”竣工环境保护验收会议。会上，专家们听取了调查单位宁国市浚成环境检测有限公司关于项目建设、试运行情况和验收调查报告主要内容的汇报，审查了相关资料，现场检查了环保设施运行工况，形成审查意见如下：

一、项目建设内容情况：

建设地点：安徽省宁国市中溪镇夏霖风景区。

建设性质：改建。

建设规模：改建乡村四级公路全长3.526公里，路基宽6.5米，路面宽6.0米。设计时速为20公里/小时、实际按照30公里/小时的公路标准建设。

建设内容：改建公路起点为东经 $119^{\circ} 12' 56.63''$ 、北纬 $30^{\circ} 28' 57.75''$ ，终点为东经 $119^{\circ} 13' 47.74''$ 、北纬 $30^{\circ} 30' 25.39''$ ；改建公路占地面积为 $21147m^2$ ，全长3.526公里。主体工程在原有村村通简易公路的基础上进行四级公路建设，配套排水等公用工程和雨水导排等环保工程。

公路全长3.526公里，路基宽6.5米，路面宽6.0米。实际按照30公里/小时的公路标准建设。

验收范围：整体验收。

二、建设单位应进一步完善以下工作：

强化公路的路面维护、边坡防护和道路两侧绿化带的养护管理，确保不发生滑坡、道路坍塌等生态事故。规范雨水导排等环保标识。

三、验收调查报告应对以下内容进一步修改完善：

1. 核实项目实际投资额；核实验收执行的排放标准；核实项目验收范围；
2. 核实施工期的环保措施和生态恢复措施的落实情况，补充相关图片；核实环保目标有无变化；
3. 核实项目变动情况；
4. 完善地理位置图、公路起讫线路图等相关附图附件。

四、验收结论

本项目前期环境保护手续基本完备，基本按环评及批复要求落实，现场检查企业环境管理基本规范，专家组认为在企业落实上述整改措施，验收调查单位完成相关工作的前提下，该项目具备竣工环境保护验收的条件。

专家组：

林雨生 郑斌 张伟政

2021年7月16日

安徽省夏霖乡村生态旅游有限公司狮夏路改建工程项目环境保护验收小组签到表

2021年7月16日