

宁国市福华纺织有限公司年产1亿米坯布项目 竣工环境保护验收监测报告表专家评审意见

2023年5月20日，宁国市福华纺织有限公司在宁国市组织召开年产1亿米坯布项目竣工环境保护自主验收会。会议按相关要求由宁国市福华纺织有限公司（建设单位）、宁国市浚成环境检测有限公司（编制、检测单位）和3位专家组成验收工作组。

会前，验收组成员在对宁国市福华纺织有限公司已建成的年产1亿米坯布项目进行现场核查，听取建设单位关于项目环境保护自查情况和验收监测报告表编制单位关于验收检测结果、现场检查情况的介绍后，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成如下专家技术评审意见：

一、依据国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、《建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类》、《建设项目环境影响报告表及批复》等要求，项目前期环评文件审查、审批手续完备。

二、《验收监测报告表》编制较规范，内容较全面，符合《建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类》要求，监测过程质量控制较完备，监测结果总体可信。在规范建成危废暂存间、完善污水处理站板框压滤机下方围堰的前提下，《验收监测报告表》经修改、完善后方可作为本项目竣工环保验收依据。


三、建议进一步完善以下工作：

（一）核实原辅材料及能源消耗、生产工艺流程、产污节点；核实项目环保投资；核实项目有无出现重大变动，敏感环境保护目标有无变化，附生产工序部分（整经、上浆、烘干、并轴）外协协议。

（二）核实厂区污水分流进展和污水处理站运行效果，附处理工艺路线及药剂消耗台账和处理站相关参数，附生活污水污水纳管协议或证明，明确有无设置应急事故池要求；完善危废暂存场所规范化建设，加快危险废物清运并建立去向台账，附有效的危废处置协议。

（三）强化厂区现场环境管理，对车间内外地面、雨污管网定期进行环境清理，持续改善环境；完善相关场所环保标识和总平面布置图、厂区雨污管网图；完善项目竣工环保验收登记表；规范采样口，完善所有环保设施和现场监测图片；规范图表，勘误文字。

专家组：



2023年5月20日

宁国市福华纺织有限公司年产1亿米坯布项目 竣工环境保护验收会议签到表

2023年5月20日

验收组	姓名	单位	职务/职称	签名/电话
组长	张球	宁国市福华纺织有限公司	厂长	张球 13906220648
专家组	方金武	安徽师范大学	高工	方金武 13955300931
	夏传俊	安徽师范大学	高工	夏传俊 18955308268
	何德炬	芜湖市生态环境宣教信息中心	高工	何德炬 13695677079
验收组成员		宁国市福华纺织有限公司		
	张球	宁国市浚成环境检测有限公司 (编制、检测单位)	张球	张球 13906220648
		宁国市浚成环境检测有限公司 (编制、检测单位)		