

宣城新南洋钢结构有限公司年产 5000 吨钢结构项目 竣工环境保护验收监测报告表专家评审意见

2024 年 6 月 28 日,宣城新南洋钢结构有限公司在宁国市组织召开年产 5000 吨钢结构项目竣工环境保护自主验收会。会议按相关要求由宣城新南洋钢结构有限公司(建设单位)、宁国市浚成环境检测有限公司(编制、检测单位)和 3 位专家组成验收工作组。

会前,验收组成员在对宣城新南洋钢结构有限公司已建成的年产 5000 吨钢结构项目进行现场核查,听取建设单位关于项目环境保护自查情况和验收监测报告表编制单位关于验收检测结果、现场检查情况的介绍后,审阅并核实有关资料,经认真讨论,形成如下专家技术评审意见:

一、依据国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、建设项目环境影响报告表及批复等要求,项目建设前期环境保护审查、审批手续完备。经现场核查和审阅相关材料,项目需要配套的环保设施已建成并同步投入运行,具备竣工环境保护阶段性验收条件。

二、《验收监测报告表》编制较规范,内容较全面,符合建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类要求,监测过程质量控制较完备,监测结果总体可信。《验收监测报告表》经修改、完善后可作为项目竣工环境保护阶段性验收依据。

三、建议进一步完善以下工作:

(一)核实项目原辅材料消耗、主要生产设备清单;核实工艺流程及产污环节;补充说明化学品漆料 MSDS 并明确即用状态下 VOCs 含量的环保合规性;核实敏感环境保护目标分布。

(二)核实焊接、切割、抛丸、调漆、喷漆、晾干废气收集、除尘净化效果,附废气收集管道管径、风机风量等相关参数并明确风机匹配符合情况,喷漆间内地面漆渣须适时清理,核实环境防护距离规划控制和污染物排放总量符合情况;核实厂区雨污分流及污水纳管进展;核实固废种类、属性及产生量,明确一般固废综合利用途径,核实活性炭碘值及装填符合情况并明确更换周期,危废暂存间内涉挥发性气体的危险废物均须密封暂存,完善危废库现场环境管理措施;核实危废库的环境风险防范措施落实情况。

(三)完善相关场所环保标志标识、环保设施内部照片;附敏感环境保护目标分布图和重点区域防渗建设支撑性材料;完善项目竣工环保验收登记表;细化平面布置图,规范图表,勘误文字。

专家组:

丁绍国 王斌 丁德平

2024 年 6 月 28 日

宣城新南洋钢结构有限公司年产 5000 吨钢结构项目

竣工环境保护验收会议签到表

2024 年 6 月 28 日

验收组	姓名	单位	职务/职称	签名/联系方式
组长	阿沛锋	宣城新南洋钢结构有限公司	总经理	13806522873 阿沛锋
专家	方金武	安徽师范大学	高工	13955300931
	丁绍国	芜湖市环境研究所	高工	18955365136
	何德炬	芜湖市生态环境宣教信息中心	高工	13695677079
验收组其他成员		宣城新南洋钢结构有限公司		
	李彬	宁国市浚成环境检测有限公司 (编制、检测单位)	工程师	15755029455
	盛发	宁国市浚成环境检测有限公司 (编制、检测单位)	技术员	1813074229