

安徽中鼎精工技术有限公司精细化智造汽车金属部件技改项目竣工环境保护阶段性验收监测报告表专家评审意见

2024年8月3日，安徽中鼎精工技术有限公司在宣城市宣州区组织召开精细化智造汽车金属部件技改项目竣工环境保护阶段性自主验收会。会议按相关要求由安徽中鼎精工技术有限公司（建设单位）、宁国市浚成环境检测有限公司（编制、检测单位）和3位专家组成验收工作组。

会前，验收组成员在对安徽中鼎精工技术有限公司已阶段性建成的精细化智造汽车金属部件技改项目进行现场核查（电泳、抛丸、天然气烘干、煮馍、铝压件工序不在本次验收范围内），听取建设单位关于项目环境保护自查情况和验收监测报告表编制单位关于验收检测结果、现场检查情况的介绍后，审阅并核实有关资料，经认真讨论，形成如下专家技术评审意见：

一、依据国家有关法律法规、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》、建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类、建设项目环境影响报告表及批复等要求，本项目建设前期环境保护审查、审批手续完备。项目实施过程中已按照环评文件及批复要求逐项落实环境保护措施。经现场核查，本项目的建设情况不存在《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》第八条中所属的九种不予验收情形，已基本达到竣工环境保护验收要求。固废暂存场所外地面须立即进行清理并强化日常管理。

二、《验收监测报告表》编制较规范，内容较全面，符合建设项目竣工环境保护验收技术指南/污染影响类要求，监测过程质量控制较完备，监测结果总体可信。《验收监测报告表》经修改、完善后可作为项目阶段性竣工环保验收依据。

三、建议进一步完善以下工作：

（一）对照备案文件、环评文件及批复要求进一步核实主要生产设备、原辅材料清单，明确验收范围；核实敏感环境保护目标有无变化；核实项目开工、竣工时间，明确项目建设的环保合规性；补充清洗剂MSDS并明确含VOCs的环保合规性；核实项目本期实际总投资、环保投资及占比。

（二）核实焊接、打磨、淬火废气收集、除尘净化效果，细化废气处理设施主要参数，附废气收集管线示意图；核实污染物排放总量和环境防护距离规划控制符合情况。

（三）核实水量平衡图和雨污分流进展，附污水纳管协议或证明；完善固废暂存场所建设，核实固废种类、属性及产生量，明确一般固废综合利用途径，危废暂存间内涉挥发性气体的危险废物均须密封暂存；定期对厂区雨污管网、车间内外、固废暂存场所地面进行环境清理，持续改善环境。

（四）附主要生产线（或主要产污设备）分布示意图；完善相关场所环保标志标识、环保设施内部照片；附敏感环境保护目标分布图；完善项目竣工环保验收登记表；细化平面布置图，规范图表，勘误文字。

专家组：

王斌 叶明亭 何德强

2024年8月3日

安徽中鼎精工技术有限公司

精细化智造汽车金属部件技改项目竣工环境保护阶段性验收会议签到表

2024年 8 月 3 日

验收组	姓名	单位	职务/职称	身份证号	签名/联系方式
组长	王方武	安徽中鼎精工技术有限公司	主管	34250197112041315	13965651677
专家	方金武	安徽师范大学	高工	340203196406280811	13955300931
	胡晓婷	芜湖市生态环境科学研究所	高工	340203197411051524	15385869193
	何德炬	芜湖市生态环境宣教信息中心	高工	340211196512101979	13695677079
验收组其他成员		安徽中鼎精工技术有限公司			
	黄伟	宁国市浚成环境检测有限公司 (编制、检测单位)	技术员	342501199312031311	15221236621
	盛蒙蒙	宁国市浚成环境检测有限公司 (编制、检测单位)	技术员	342502199706141325	183274229